



Плата соединению
СУ3Т.6841.10



Разъёмы X19 и X20 – СИП59-96Б,
остальные разъёмы – СИП59-64Б.

X1, X2 – разъёмы подключения
Модулей управляющих ЭВМ
X3 + X18 – разъёмы подключения
Модулей исполнительных
устройств САКС
X19, X20 – разъёмы подключения
Модулей вторичного
электропитания



Система сваренных
абонентских комплектов

схема электрическая соединения